

Erledigt **Asus X299 TUF Mark 2**

Beitrag von „DSM2“ vom 31. Oktober 2018, 10:13

LOL - Was heißt hier nicht erkannt ?

Damit es funktioniert muss Thunderbolt im Bios aktiviert sein.

Für Thunderbolt Hot-Plug bedarf es Anpassungen per SSDT.

Wenn du davon sprichst das du im Systembericht unter Thunderbolt ein Eintrag auftaucht, der wird dort niemals auftauchen behindert aber nicht die Funktion!