

**Erledigt**

## **Intel HD530 zeigt nur 31 mb VRAM, Asus Z170-K, macOS Mojave**

**Beitrag von „DocWerder“ vom 8. November 2018, 09:59**

Hallo zusammen,

ich habe jetzt die EFI von [ebs](#) auf den Stick gezogen, leider wieder ohne Erfolg.

Weitere Schritte:

- \* "nv\_disable=1" angeklickt,
- \* VoodooPS2Controller.kext
- \* apfs.efi

Alles bringt keinen Erfolg.....

Er steigt jetzt mit dem folgenden Bild aus...

Vielleicht sollte ich den kompletten USB-Installationsstick nochmal neu erstellen....

[g-force](#):

vielleicht kannst du mir deinen EFI-Ordner zur Verfügung stellen, dann teste ich das damit mal.

Danke