

Erledigt

Thunderbolt 2 Karte wird als SAS erkannt

Beitrag von „apfelnico“ vom 8. November 2018, 13:10

Das ist völlig normal, und die Software sollte auch laufen. Das hat also eine andere Ursache. Ich fahre das auch so, sowohl am Hackintosh wie auch original MacPro6.1. Jeweils mehrere Promise Pegasus R8 und R6.

Das die Software nicht drauf zugreift liegt vielleicht daran, dass der Thunderboltcontroller noch nicht richtig deklariert ist. Stichpunkt BIOS-Einstellungen und SSDT.

Edit: Der TB-Controller ist natürlich NICHT SAS, aber das Endgerät (Pegasus inkl. SAS-Controller im Gerät, angebunden über Thunderbolt)