

Erledigt

[Sammelthread] macOS Mojave 10.14 Developer Beta - Erfahrungen

Beitrag von „MacGrummel“ vom 12. November 2018, 16:45

[scarface0619](#) : Wenn ein klassischer Ivy-Bridge-Prozessor nur 16 PCIe-3-Lanes zur Verfügung stellt (integrierter Dual-Channel-DDR3-Speichercontroller und PCIe-3.0-Controller mit 16 Lanes), werden es eben auch nur 16 Lanes. Dann ist es schön, wenn das Board mehr Platz hat, mehr Lanes werden es dadurch aber nicht. Zumindest eben nicht mit voller PCIe-3-Geschwindigkeit.

Deshalb bin ich irgendwann auf ein X99er-System umgestiegen, da werden die vielen Slots dann wenigstens voll angesteuert..