

Erledigt

Performance Problem

Beitrag von „ReinerleZufall“ vom 14. November 2018, 14:38

Es scheint wirklich ein Hitzeproblem zu sein.

Nachdem ich den Rechner aufgeschraubt habe ist mir sofort ein Schiefer Kühler aufgefallen. Der ist irgendwie aus seinen Haltelöchern gerutscht oder aber ich habe ihn damals nicht ganz richtig eingesetzt.

Ich besorg mir dann mal Wärmeleitpaste, baue alles Ordentlich wieder ein und teste dann noch einmal.

Dann gebe ich kurz Bescheid wie es ausgegangen ist.