

## **Erledigt** MSI G41M-P25 Problem

**Beitrag von „P4Zi“ vom 23. Januar 2013, 13:25**

Hallo, hänge seit gestern Abend an einem Problem fest.

Ich wollte über die Anleitung von "Einer Amerikanischen Seite" (zensiert :P) Mac OS X Mountain Lion installieren.

Habe Mountain Lion auf meinem Macbook heruntergeladen und via Unibeast auf einen USB-Stick installiert.

Auf meinem PC kann ich von dem USB-Stick booten und das Apple-Logo erscheint. Dann geht nichts mehr.

Im Verbose-Mode werden mir diverse Fehler angezeigt.

Nächster Schritt:

Habe nun via Aida64 eine AHCI-Tabelle erstellt usw und die DSDT Datei erstellt. Diese hab ich auf den Stick in den Extensions Ordner kopiert und die plist editiert mit dem Pfad zur DSDT Datei.

Fehler bleiben aber trotzdem bestehen. Kennt sich jemand damit aus? Scheinbar passt das mit den Kext-Dateien noch nicht.

Mit freundlichen Grüßen

P4Zi

Mein System:

MSI G41M-P25 mit Intel Q6600

8GB Ram

Geforce 260 GTX