

Dell Vostro 5370


Beitrag von „Harper Lewis“ vom 20. November 2018, 18:55

Ich versuche gerade, AppleALC besser an das Dell Vostro 5370 (Realtek ALC3254 / ALC295) anzupassen. Baustellen: Kopfhörerausgang funktioniert nicht, das interne Mikrofon benötigt anscheinend einen Boost, denn die Aufnahmen sind viel zu leise und Siri versteht mich nicht richtig. Ausgesucht habe ich mir die layout-id 17 und habe mithilfe der Anleitung von [MacPeet](#) folgende pin-config (inkl. EAPD) herausgefunden (hoffentlich richtig):

Code

```
1. 01471c10 01471d00 01471e17 01471f90 01470c02 02171c20 02171d10 02171e21
   02171f00 02170c02 01271c30 01271d00 01271ea6 01271fb0
```

Verbaut ist anscheinend eine Klinkenbuchse mit Kopfhörerausgang, keine Kombobuchse:



Als Vorlage habe ich die layout-id 28 benutzt, aber die externen Eingänge Mic und LineIn in layout28.xml entfernt, ansonsten nichts verändert. In platforms28.xml habe ich den kompletten Eintrag entfernt, unter dem die Nodes 9-34-3 zu finden waren. Dort ist jetzt nur noch das Mic (8-35-1) enthalten.

Ergebnis: Beim Mikrofon hat sich nix geändert, aber das habe ich auch erwartet (Boost?). Der Kopfhörerausgang funktioniert manchmal nach einem Neustart wenige Sekunden, manchmal knapp eine Minute. Immerhin ein Teilerfolg. Ich hänge die relevanten Dateien mal an, vielleicht haben ja [MacPeet](#) oder [wern](#) eine Idee?