

# **Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)**

**Beitrag von „FlorianZ“ vom 21. November 2018, 10:16**

**Intel® Z370 Chipset : \*<sup>3</sup>**

6 x USB 3.1 Gen 1 Schnittstellen (4 an der Gehäuserückseite, blau, 2 intern)

**Intel® Z370 Chipset : \*<sup>3</sup>**

6 x USB 2.0 Schnittstellen

**ASMedia® USB 3.1 Gen 2 controller : \*<sup>3</sup>**

2 x USB 3.1 Gen 2 Schnittstellen (Type-A, 2 an der Gehäuserückseite, Rot)

Ich wär ja einfach mal dafür Mojave als Update zu installieren und dann zu schauen was nicht mehr funktioniert. Oder kann ich das dann nicht mehr beheben?