

Erledigt

Sound Problem Acer VN7

Beitrag von „Bombeiros“ vom 25. November 2018, 16:50

Oh das gleiche Problem habe ich auch, alle Layout-ID ausprobiert, vielleicht kannst Du mir diese original AppleHDA.kext senden, dann mache ich das genauso...

Laut dem Dump ist ein ALC255 Chip verbaut.