

Erledigt

## Bootstick wird nicht mehr erkannt

Beitrag von „derHackfan“ vom 25. November 2018, 21:17

[coopter](#) einfach disabled setzen, funzt bei meinem ASRock Z77 Pro4 auch so, wüsste nicht warum das bei dir nicht gehen soll.