

Erledigt

Bluetooth weg nach windows boot ThinkPad T430

Beitrag von „JKB“ vom 1. Dezember 2018, 00:42

ich habe mein TP jetzt einfach mal auseinander gebaut, und das BL Modul untersucht. als mir mit blossen äuge nichts auffiel, holte ich mal das Leitz Mikroskop aus dem Keller. und siehe da, die Buchse ist ausgeleiert (wie kann sowas passieren?!?!), dann habe ich mir schnell mal eine "Fassung" gedruckt (3D Druck), die die Buchse zusammendrücken, alles zusammen gebaut und (Trommelwirbel bitte) ES LÄUFT!

EDIT:

Hat jemand noch nen Tip, wie ich jetzt Air Drop zum laufen bekomme?

habe die rebrandete Alan Karte von Sascha

Vielen Dank

Grüsse Jan