

Erledigt

MSI G41M-P25 Problem

Beitrag von „P4Zi“ vom 24. Januar 2013, 23:41

Ich komme echt nicht weiter.

Habe erneut mit Unibeast einen USB-Stick erstellt, weil ich dachte es lag am Stick oder so. Habe nach der Installation Multibeast gestartet und Treiber auf dem Stick hinzugefügt.

Doch wieder tut sich nichts bei der Installation, komme nicht bis zum Installationsfenster, bin echt am verzweifeln. Komme jetzt bis zu dem Punkt, dass mir beim Verbose-Boot folgender Fehler angezeigt wird:

"

```
MAC Framework successfully initialized  
using 16384 buffer headers and 10240 cluster IO buffer headers
```

"

Weiß jedoch nicht, ob es sich um einen Fehler handelt. Steht noch wohl mehr, aber das sind die letzten Zeilen.

MfG P4Zi