

Erledigt

Hardwarebeschleunigung funktioniert nicht laut Videoproc

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 7. Dezember 2018, 18:29

Ja, das stimmt. "Aus Clover heraus" hat mich auf die falsche Färte geführt.

Nochmal zum Plugin NoVPAJpeg: Das ersetzt in *AppleVPA.framework/Versions/A/Resources/Info.plist* unter *System Support* im Eintrag der zum SMBIOS passenden board-id *jpeg* durch *jpex*, wenn der Prozess *quicklookd* des QuickLook-Frameworks geladen wird (wenn ich das richtig verstanden habe). In der selben plist findet man auch bei einigen board-ids *forceOfflineRenderer*. Das Plugin basiert auf dem Plugin NoTouchId, das ähnlich funktioniert.