Erledigt Lynnfield CPU + Gigabyte Mainboard-10 Jahre alt

Beitrag von "roqueeee" vom 16. Dezember 2018, 17:12

Also wenn HWMonitor nur x9 anzeigt gehe ich davon aus, dass das nicht richtig taktet. Ohne Turbo Boost sollte der beim 1st gen i7 zwischen x9 und x18 wechseln. Wenn Du den Multiplikator wegen einem Overclock verändert hast, dann was anderes, z.B. x20. Mit Turbo Boost kommen noch ein paar Multiplikatoren mehr dazu.

Ich würde irgendwas rechenintesives starten, z.B. ein Video laufen lassen und gucken ob sich der Multiplikator und damit der Takt ändert.