

Erledigt **Panic durch AMD RX 560**

Beitrag von „schmalen“ vom 31. Dezember 2018, 10:30

Ich habe letzter Zeit bemerkt das mein Hacki ab und zu sporadisch nach dem aufwecken "rebootet"

Kommt wie geschrieben sporadisch vor!

Im Bericht (Crash Report). wird mir das angezeigt.

Mon Dec 31 10:09:31 2018

*** Panic Report ***

panic(cpu 2 caller 0xfffff7f89526966): "virtual bool AMD9500Controller::detectPowerDown(): GPU is not found. PCI config access fails!!!

"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/GPUDriversAMD/GPUDriversAMD-2.4.10/Common/IONDRV/ATI/IOFramebuffer/ATIFramebuffer/Abstraction/Sources/ATIController.cpp:2840

Diese Kexte habe ich im EFI/Other



Name	Änderungsdatum
AMDRadeonPro.kext	26.07.2018, 20:28
AppleALC.kext	21.12.2018, 20:06
dummy141.kext	03.10.2014, 13:04
FakeSMC.kext	15.09.2018, 20:04
IntelMausiEthernet.kext	01.11.2018, 01:36
Lilu.kext	21.12.2018, 11:49
USBPorts.kext	16.12.2018, 09:35
WhateverGreen.kext	21.12.2018, 20:06