

## **Erledigt** Feintuning T480 Mojave

**Beitrag von „kelkit“ vom 6. Januar 2019, 10:23**

Hallo,

ich konnte es bereits lösen, in dem ich einige SSDTs hinzugefügt habe (GPRW, GLAN und XHCPRW) aus einer anderen Repo zu dem T480. Jetzt blinkt der Powerbutton im Sleep.

Danke 😊