

Erledigt

Acer A517-51g-55zz - UHD 620 nur auf 5MB

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 7. Januar 2019, 11:20

Booten schon, aber ohne Grafikbeschleunigung. 😊

Hast du dich schon mal mit dem [FB-Patcher](#) auseinandergesetzt und weisst du was ich damit meine das der die richtigen Properties in Clover automatisch einträgt?

Dann solltest du das auf diesem Weg versuchen und alles andere wie "Fake ID" + "Inject Intel" + "IG Platform ID" aus deine config.plist entfernen.