

Erledigt

i5 6600k taktet nur bis 3,6ghz aka kein Turboboost

Beitrag von „azzkikr“ vom 7. Januar 2019, 16:30

Hallo [GingerDee](#)

bei mir isses zwar ein komplett anderes Board und Proz aber ich musste bei mir das Intel Speed Step **de**aktivieren damit der Turbo funktioniert.

Sollte im Bios schnell einstellbar uns somit einfach zu testen sein. Bei aktiviertem Speed Step hängt er nur auf dem Standard Takt rum.