

Erledigt

## AMD Ryzen 5 2600 Hilfe

Beitrag von „DerJKM“ vom 10. Januar 2019, 00:01

[tackerjim](#) Jap das sieht gut aus, bei mir kommt mit der Methode auch ein USB316Bus raus. Front-USB2 könnte Portlimit sein, je nach dem wie viele Ports dein Board hat. Der Apple XHCI Treiber hat ein Limit von glaube ich 15 Ports. Es gibt dafür aber einen Patch, kann dir aber gerade nicht genau sagen welcher für deine macOS-Version der richtige ist.