

Erledigt

High Sierra Install - Installationsabbruch

Beitrag von „Thorgur“ vom 11. Januar 2019, 17:18

Das sind wohl auch USB 3-Ports. Haben auch diesen blauen Kontakt. Hab sie jetzt beide ausprobiert - leider mit gleichem Ergebnis...

Neben dem Antennenanschluß sind 2x USB 3.0 Ports. Oben nochmals 2x USB 3.0, 1x USB 3.1 und 1x USB 3.1 Typ C. Seitlich am Gehäuse dann nochmals 2x USB 3.0.

Sorry, hatte vergessen zu sagen, dass es sich um ein Mini-ITX-Board handelt 😞

Mehr ist leider nicht vorhanden 😞