Erledigt Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von "iPhoneTruth" vom 12. Januar 2019, 11:35

<u>anonymous writer</u> Ich habe Deine Werte aus Post 82 mal in die SSDT eingefügt. Da waren andere drin angegeben. Nun hat BT den erst Deep-Sleep am Laptop im Akkubetrieb überstanden und sich auch gleich mit dem BT-Kopfhörer verbunden. Das ist schon mal sehr vielversprechend! Besten Dank!

Ich werde berichten, wie es weiter aussieht!