

Erledigt

Boot in den Installer ergibt KP

Beitrag von „al6042“ vom 13. Januar 2019, 08:38

Ist im BIOS das XCHI Hand-Off aktiviert?