

Erledigt

Ich habe Angst vor Macbooks :)

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Januar 2019, 22:28

[ebs](#) Bei irgend einem Modell hatten sie mal Probleme dass sich der Chip für die Strom Versorgung der GPU ausgelötet hat. Da gab es auch ein Reparatur Program bei dem dann ein Stück Gummi angebracht wurde, welches den Chip fest auf die Platine gedrückt hat. Haarsträubend...