

**Erledigt**

## **kein Stereo Sound über Kopfhörerausgang**

**Beitrag von „griven“ vom 18. Januar 2019, 21:14**

Liegt in dem Fall nicht an der EFI oder an den Einstellungen. Teste das ganze einfach mal mit Linux ich tippe an dem Fall eher darauf das entweder das Kabel oder die Buchse einen Knacks hat...