

Erledigt

Thunderbolt 3 Controller kommt und geht

Beitrag von „an3k“ vom 19. Januar 2019, 19:14

Im IOREG wird der Controller im Pfad
PCI0@=/AppleACPIPCI/PP01@1C/IOPP/PXSX@0/IOPP/TXHB@2/IOPP/TXHC@0 gefunden. Sollte
ich einen Clover Renamer verwenden für TXHC -> XHC? Die Ports wären kein Problem denn
TXHC verwendet HS/SS 01 und 02 während der xHCI-Controller vom PCH HS/SS ab 03
verwendet.