

**Erledigt**

## ASUS FX753VE bei 10.13.6 kein Touchpad

**Beitrag von „hhfritz“ vom 21. Januar 2019, 10:11**

Hallo Hackintoshgemeinde,

ich habe zwar erfolgreich OSX 10.13.6 auf obigem Laptop installiert, aber ich habe schon vieles zum Laufen bekommen (Sound, Batterieanzeige, WLAN mit Stick, LAN), aber das Touchpad will irgendwie nicht.

Ich habe den VoodooPS2Controller.kext probiert und die Anleitung von RehabMan befolgt, bei der man die Original Apple Kexte entfernen muss (aus L/E und S/L/E). Aber ich kann nur mit der externen Maus arbeiten.

Ich muss noch dazu sagen, dass die Installation auf einer externen SSD ist, da ich das vorher erst probieren wollte ob alles läuft. Kann das ein Problem sein?

Auch weiß ich nicht was für ein Touchpad verbaut ist. Ich habe mal mit Linux ein lsusb gemacht und was dabei raus kam seht ihr hier:

```
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2a Intel Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0b05:1854 ASUSTek Computer, Inc.
Bus 001 Device 005: ID 13d3:5666 IMC Networks
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
```

Kann man da erkennen welches das Touchpad ist und wie ich dafür den richtigen Kext bekommen kann?

Bin für jede Hilfe dankbar.

Viele Grüße

hhfritz