


Beitrag von "derHackfan" vom 21. Januar 2019, 12:36

<u>Bigmac54</u> Das BIOS ist mit 4,2 MB leider viel zu klein als dass man Ozmosis Files einbauen könnte.



Man kann aber den FileSystem Treiber gegen EnhancedFat tauschen und mit <u>DBbounce</u> die Ozmosis Files aus der EFI heraus laden.