

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „schmalen“ vom 5. Februar 2019, 16:12

[anonymous_writer](#) Hallo. die EFI aus Post [#650](#) evtl. die DSDT noch verfeinern? wegen dem fehlenden Kartenleser, Sound und Ruhezustand beim eingesteckten Ladekabel. Siehe Post [#654](#)

Wenn ich meine vorherige config einsetzte, wird der Kartenleser gefunden, evtl, weil ich die Dsten direkt in die Properties eingesetzt habe?

Im Akkubetrieb funktioniert der Sleep!