

Erledigt

HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „al6042“ vom 5. Februar 2019, 14:22

Bei der Karte handelt es sich um deine DW1510 die komplett OOB unter macOS läuft.

```
0x01 0x0102 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G Y Y Y* N N N N (+HW1295)
0x01 0x0102 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y Y Y Y Y Y Y Y (+HW0895)
0x01 0x0108 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y N N N Y Y Y N (+HW08125)
0x01 0x0110 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y/Y Y Y Y Y Y Y Y -
0x01 0x0113 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y/Y Y Y Y Y Y Y Y (+HW0895)
0x01 0x0120 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y/Y N N Y Y Y Y Y/Y HW01,2/80861012 patch
0x01 0x0120 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y/Y/YAC Y Y Y Y Y Y N HW01/80861012 patch
0x01 0x0121 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y/Y/YAC N N N Y Y Y N (+HW0812)
0x01 0x0122 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y N N N Y Y Y Y (+HW0815)
0x01 0x0123 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y N N N Y Y Y Y (+HW08125)
0x01 0x0123 WLAN PCIe 14e4-431b 80861012 A/G/Y N N N Y Y Y Y PW = 80861012 patch
```

Deswegen wird auch direkt der AirPortBrcm4331.kext geladen.

