

Erledigt

Macbook startet nicht mehr nach Multibeast USB 3rd party

Beitrag von „D-Dice“ vom 6. Februar 2019, 11:06

Guten Tag zusammen

Bin neu hier in eurem Forum und freue mich schon auf die eine oder andere neue Bekanntschaft. Kenne mich auch nicht recht gut mit der ganzen Geschichte aus also vergebte mir bitte mein Laienhaftes Halbwissen

So, bastel wastel wieder am Start...

Hab grad n kleines Problem besser gesagt seit gestern... hab mir jetzt eine USB 3.0 Express Card bestellt, leider habe ich keine passende direkt für mein MacBook gefunden und deshalb eine bestellt wo andere Käufer in den Kommentaren geschrieben haben bei Ihnen würde es mit bisschen Arbeit im MacBook einwandfrei laufen.

So, gestern kam die Karte. Vor lauter Freude gleich losgelegt und paar Tutorial im netz angeschaut.

Dafür müsste ich im Terminal eingeben:

```
csrutil disable
```

Damit werden die Sicherheitsfunktionen des macs ausgeschaltet damit der Treiber installiert werden kann. (Laut Internet so nötig)

Anschließend mit Multibeast im Legacy Mode den 3rd USB ausgewählt und installiert, hat soweit funktioniert, nun solle ich dass gerät Neustarten damit der Treiber funktioniert und anschließend im Terminal wieder mit csrutil enable die Sicherheit aktivieren.

Tja, nach dem Neustart ist er nicht mehr gebootet.... er bringt pieps Töne die laut der Apple

