

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „vviolano“ vom 8. Februar 2019, 23:48

[ulli](#) Das T430S hat einen zu kleinen Bios-Chip, Da passt die Programmer-Zange nicht drauf. Habe ich damals mit [Sascha_77](#) beim Stammtisch ausprobiert.