

# Radeon VII im Hackintosh

**Beitrag von „DSM2“ vom 11. Februar 2019, 21:10**

So meine Karte hat keinen defekt...

Gott sei Dank hab ich sie nicht weggeschickt,

sonst müsste ich Wochenlang ohne Karte hocken und könnte nicht ausgiebig testen.

UEFI BIOS ist nun drauf und Karte macht was sie soll.

Wie sich herausgestellt hat, hasst die MSI Radeon VII absolut jeden Slot, sobald sie nicht im ersten Slot sitzt und verweigert das laden des Treibers.

Bei mir muss sie aber woanders sitzen, den in Slot 2 sitzt meine Titan Ridge Thunderbolt Karte und dieser Slot ist fest vorgegeben von ASUS und kann nicht in BIOS verstellt werden.

Naja gut zu wissen... So zickig waren die Vegas nie.

Bald gibt es weitere News... Erstmal zur Nachtschicht...

Danke [CMMChris](#) nochmal für deine Mühe und das auslesen des BIOS per Hex und natürlich auch an [Mork vom Ork](#) für den Link 😊