

Erledigt

Intel HD4400 HDMI Audio

Beitrag von „Aulbaer“ vom 12. Februar 2019, 19:32

Kann es vielleicht an der Layout-id in HDAU@3 und HDEF@1B liegen? Die ist zwar bei beiden gleich, und lautet (07 00 00 00), vielleicht müßte die ja anders sein. Übrigens habe ich in der Clover config.plist unter Devices/Audio/Inject=1.

Ist damit die Layout-id gemeint oder beeinflußt dieser Eintrag die Alc-layout-id unter HDEF@1B??