

Dell Vostro 5370

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. Februar 2019, 18:36

Das ist dann so ähnlich, wie bei meinem Dell Vostro: APIC Pin 0x33, leider größer als 0x2F. Mit Patches und dem GPIO Pin aus der DSDT (0x1B) funktioniert das Touchpad nicht. Mit einigen anderen Pins funktioniert es, aber die CPU-Auslastung ist ebenfalls sehr hoch. Wie sieht denn bei dir die CPU-Auslastung des Prozesses kernel_task im Pollingmodus aus?

Das Ändern von Variablen mit setup_var ist heikel, vorher sollten unbedingt die nötigen Dateien aus dem BIOS extrahiert werden.

Schade, dass das hier mit dem GPIO Interrupt und dem Ruhemodus nicht funktioniert. Beim fast baugleichen Inspiron ist das anders, aber da hat der APIC Pin seltsamerweise den Wert 0x21.