


Erledigt **USB 3.0/3.1 will einfach nicht**


Beitrag von „al6042“ vom 15. Februar 2019, 07:30

Dein Board hat laut Specs folgende USB-Ports und Controller:



Davon sind folgende auf der Rückseite zu finden:

2.2.1 Rear I/O connection



Die sollten eigentlich alle funktionieren.

Höchstgeschwindigkeit der blauen Ports (USB3.1 Gen1) und dem einzelnen USB3.1 Gen1 TypeC Ports ist höchstens 5 GB/s.

Eine höhere Geschwindigkeit erhältst du nur über den einzelnen USB3.1 Gen2 Connector auf dem Mainboard, der zu einem TypeC Port an deine Gehäusefront verbunden werden muss...

Setzt natürlich voraus, dass dein Gehäuse so einen Port mitbringt.