Umsetzung prüfen Property Injector Kext für Firewire, gibts

das?

Beitrag von "Obst-Terminator" vom 15. Februar 2019, 20:16

Hallo alle zusammen!

Es geht um die im Titel angemerkte Karte. Hab die heute auf meinem letzten verfügbaren PCI Slot eingebaut. Ich habe die Karte sowohl mit, als auch ohne angesteckten Molex Stecker für extra Strom getestet, allerdings wird mir im Systembericht immer nur unter FireWire:

FireWire Bus 800

Kein Hersteller, keine Auflistung der 3 FireWire 800 Anschlüsse.

Brauche ich einen extra Kext, obwohl die Karte It. Hersteller und verschiedener Mac-Foren als Mac tauglich und Mojave-kompatibel angepriesen wird?

Im DPCI Manager wird mir der Controller angezeigt (Texas Instruments) und unter PCI List als fw+0 angezeigt ohne Haken bei "Built-In".

Hat da jemand eine Idee was ich noch machen kann außer Kextcache neu aufbauen und einem **NVRAM Reset?**

Vielen Dank und schönen Start ins Wochenende