

Umsetzung prüfen

Property Injector Kext für Firewire, gibts das?

Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 16. Februar 2019, 11:12

Hallo [apfelnico](#) ,

Hallo [derHackfan](#) ,

schön das ihr beide Zeit für mich gefunden habt 😊

Also, sowohl mit als auch ohne angeschlossenem Molex-Kabel, wird die PCIe Karte im Systembericht, als auch im DPCI Manager wie in den Bildern angezeigt.

Hot plugge ich die iSight FireWire Webcam, geht diese kurz an, dass grüne Licht leuchtet, dann geht sie wieder aus. Im Systembericht wird mir diese nicht angezeigt.

Fahre ich den Rechner komplett herunter, schließe die Webcam vor Systemstart an, bleibt das Licht die ganze Zeit über grün, die Kamera wird dennoch nicht erkannt.

Da ich leider keine weiteren FireWire Geräte zum Testen habe, habe ich die Hoffnung irgendwer hat da noch eine fuchsige Idee 😄

Ich hänge auch mal einen IOREG Dump mit an.