

**Erledigt**

## **16 von 32 GB RAM verfügbar**

**Beitrag von „userport“ vom 16. Februar 2019, 17:49**

Wenn es schon mal korrekt mit 32 GB gelaufen ist, dann stimmt nun entweder mit den Bios-Settings irgendwas nicht, die RAM-Riegel sitzen nicht richtig, oder es wurde eine neue Bios-Version draufgeladen welche Probleme in dieser Hinsicht produziert.

Funktionieren die Riegel einzeln mit 16 GB?