

Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „kuckkuck“ vom 22. Februar 2019, 13:12

Ich schätze dein Z370 Board hat einfach zu viele Ports. Wenn du alle USB 2.0 Ports (einfach) und 3.0 Ports (zweifach) zusammenzählst, kommst du wahrscheinlich auf über 15. An diesem Punkt musst du entweder explizit auf einen USB 3.0 Port (o.ä) verzichten um auf unter 15 zu kommen, oder das PortLimit von 15 Port per Kext2Patch aushebeln (nicht updatesicher).

Und bitte such im IOReg nicht nach "xhc" sondern scroll zur passenden Stelle 😊