

**Erledigt**

## **Lenovo W541 - Grafikproblem**

**Beitrag von „Fontanus“ vom 24. Februar 2019, 12:30**

Moin AL6042,

nachdem der Rechner zwischenzeitlich gar nicht mehr startete, habe ich nun die neue config.plist installiert. Der Rechner startet wieder, aber mit demselben Ergebnis. 17MB VRAM.

Die anderen Nebenwirkungen sind wie vor.

Um die config.plist installieren zu können, habe ich die SSD in meinen W530 eingebaut. Das System startete und die vorhandene HD4000 wurde auch mit 1536 MB VRAM erkannt. Das System war aber sehr langsam und eigentlich unbrauchbar.

Erst einmal Danke für Deine Hilfe.

VG

Fontanus