

**Erledigt**

## **Hilfe: Massives Rauschen und Fiepen mit meiner Hardware!**

**Beitrag von „g-force“ vom 25. Februar 2019, 18:55**

[Zitat von pl7](#)

So jetzt hab ich es mal umgelötet. Allerdings funktioniert es nur, wenn ich den Klinkenstecker nur so halb in die Soundkarte mache.

Offenbar ist da was nicht richtig. Hast Du ein Messgerät, um das zu überprüfen?