

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 28. Februar 2019, 17:23

Das Standard SMBIOS ist bei Ozmosis iMac14,1 oder iMac14,2 und das ist für die Vega eher ungeeignet, hier wäre iMacPro besser aber warum die Karte auch unter Windows Probleme bereitet ist mir unklar.

Es kann an Ozmosis selber oder [BIOS Einstellungen](#), also IGP auf disabled setzen, oder an der Karte bzw. dem BIOS liegen, müsste man Schritt für Schritt überprüfen.