

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „rubenszy“ vom 1. März 2019, 21:37

@[BADJACK](#) Schieß OZM in den Wind und schau dir lieber Clover genauer an.

Eine DSDT von deinem Board und SSDT von deiner CPU mehr brauchst du nicht, den Rest erledigen Kexte.

Kexte lädst du ja eh schon aus der EFI, also kann man auch gleich Clover benutzen.

Flash das Bios wieder mit dem Original, hier mal ein kleines update Bios, aus dem Gigabyte Forum.