

Umsetzung prüfen

# Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. März 2019, 00:32

[Zitat von CMMChris](#)

Wenn ich eine Ahnung hätte was hier los ist

Ozmosis statt Clover Bootloader. 😊

Sag uns bitte welches SMBIOS einzustellen ist, ob Lilu und WG notwendig ist, welche [BIOS Einstellungen](#) braucht das Gigabyte Mainboard?

Ein SMBIOS iMacPro1,1 habe ich selber auf meiner Möhre [eingestellt](#), daran und an früheren SMBIOS Versionen kann es also nicht liegen, im schlimmsten Fall was ich aber nicht glaube liegt es an der Kext Injektion von Oz.

rubenszy lass uns bitte noch ein bis drei Versuche machen, dann gehört der Thread und Clover meinerwegen gerne dir, es geht lediglich darum ob Ozm. das gebacken bekommt.

Ich meine ja...