

Umsetzung prüfen

Installationsversuch auf ein H81-X1 Mini ITX Board

Beitrag von „LovelsHackintosh“ vom 4. März 2019, 07:22

Ich weis was du meinst! Stell mal im BIOS nur auf UEFI und start dann über den USB 2 hinten !!