

Umsetzung prüfen

Installationsversuch auf ein H81-X1 Mini ITX Board

Beitrag von „Chris007“ vom 4. März 2019, 16:25

Gesagt, getan. Wie schon erwähnt lässt sich der Stick an USB 2 nicht booten. "Reboot and select proper boot device ..."

Gruß

Chris

Edit: er hat sichs doch nochmal überlegt und bootet nun vom Stick aber auch da die selbe Fehlermeldung.