

Umsetzung prüfen

Installationsversuch auf ein H81-X1 Mini ITX Board

Beitrag von „Chris007“ vom 4. März 2019, 19:38

Secureboot ist deaktiviert. Ich glaube fast das der Chipsatz nicht so richtig will. Soweit ich das jetzt aus der Fehlermeldung rauslesen konnte gibt es wohl einen Kernel Konflikt. Aber warum?

Gruß

Chris