

Hilfe: Thinkpad E460 Sierra AKKU Probleme

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 13. März 2019, 18:44

Heute ist die DW1560 von [Masterkey85](#) angekommen und ich habe diese auch direkt in mein Dell Vostro 5370 eingebaut. Die gute und zugleich schlechte Nachricht: Die Karte funktioniert unter Windows 10 Pro und macOS 10.14 völlig problemlos, sowohl WLAN als auch Bluetooth. Warum die Karte im Lenovo E460 nicht funktioniert, ist mir ein großes Rätsel. In meinem ehemaligen E460 (20ETS04U00) hat eine DW1560 ebenfalls prima funktioniert, in anderen mir bekannten Laptops E460 ebenfalls (siehe auch [hier](#) und [hier](#)) und auch im großen Bruder, dem E560 von [iPhoneTruth](#) (siehe auch [hier](#)) . [Masterkey85](#) Ganz sicher, dass die Karte richtig eingebaut war? Die kleinen Viecher sitzen auch mal ganz gerne leicht schräg im Slot. Ich werde dir die Karte morgen zurücksenden. Ach ja, das ist für [kaneske](#) natürlich auch wichtig zu wissen.