

Erledigt

SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows

Beitrag von „al6042“ vom 17. März 2019, 19:09

Interessanter Aspekt...

XMP habe ich bei mir nicht aktiviert, sondern überlasse das ganze dem AI Overclocking...

Die 0802 ist ein Beta-BIOS und wird durch 0805 in die offizielle Riege geholt.

Ich würde das BIOS dringend aktualisieren.