

Erledigt

Hackintosh kein Boot mit WLAN/BT Karte

Beitrag von „Alpino219“ vom 21. März 2019, 10:03

[Hack-Noob](#)

Also ob es an der Karte lang das ich nicht hochfahren kann, kann ich nicht sagen da es auf einmal geklappt hat mit dem hochfahren. Das er BT nicht erkannt hat lag auf jeden Fall an den USB Anschlüssen.

Was die EFi angeht.

[Zitat von al6042](#)

Wow... das ging aber schnell... 😊

Deine Komponenten werden mit dem CLOVER-CFL-Ordner aus dem EFI-Paket des folgenden Threads abgedeckt -> [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6 und Mojave 10.14\)](#)